



IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTIOXIDANTE

(Art. 7040)



Imprimación sintética antioxidante con buen poder anticorrosivo, excelente brochabilidad y nivelación.

Propiedades principales

- Buena aplicación y nivelación.
- Buen poder anticorrosivo.
- Facilidad de aplicación permite su utilización a pie de obra.
- Cumple con la normativa de COV 2010 para el sector de construcción.

Usos

Para aplicar en taller, sobre piezas que deban permanecer en almacenaje algún tiempo sin otra protección, y sobre superficies metálicas a pie de obra. Para acabar con esmaltes sintéticos de secado aire.

Presentación

- Colores: Blanco, Gris y Rojo óxido. Carta colores Ral y NCS.
- Aspecto: Mate.
- Envases: 4 y 16 L.

DATOS TÉCNICOS

Composición: *Vehículo fijo:* Resinas Alquídicas.
Pigmentos: Pigmentos orgánicos, inorgánicos y antioxidantes
Disolvente: Mezcla de hidrocarburos.

Densidad: 1,39 ± 0.02 Kg/L

Sólidos en volumen: 52 ± 2 %

Rendimiento: 10–12 m²/L (Aproximado por capa)

Secado: Al tacto: 30 minutos (a 40 micras, 23° C y 55% humedad relativa).
Total: 3 horas (a 40 micras, 23° C y 55% humedad relativa).

Repintado: A partir de las 12 horas con Esmaltes sintéticos secado aire a 20° C

COV: Valor límite de la UE para este producto (cat A/i) con límite 2010: 500 g/L. Contenido máximo COV: 500 g/L

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura: De 5 a 35° C. La temperatura del sustrato tiene que estar 2-3°C por encima del punto de rocío para evitar condensaciones y la humedad relativa tiene que ser inferior de 80%.

Numero de capas: Una.

Espesor recomendado: 25–30 µm por capa

Herramientas: Equipos de proyección aero-gráficos, brocha, rodillo o paletina.
Pistola Convencional: Boquilla 1.8-2.2 mm (3-6 bares)

Dilución: Máximo 15% en pistola aero-gráfica con Disolvente X (Sintéticos secado Rápido) Art. 7602000.

Limpieza: Disolvente X (Sintéticos secado Rápido) Art. 7602000.

Observaciones: Agitar convenientemente antes de su aplicación.

Tratamiento de superficies

Las superficies en general deberán estar secas, firmes, limpias y exentas de grasas, polvo y óxido. Eliminar los elementos que presenten mala adherencia. Aplicar sobre hierro o acero mediante decapado abrasivo a grado Sa 2 ½ (ISO 85501-1:1998) o cepillado manual hasta St 3 de la norma SIS 05.59.00.

Precaución y conservación del envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas.
12 meses en envase original cerrado.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1
Fecha de edición: 30/3/2016